



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Gruyère (LSGT) (FR), 15. Juni 2022, 14:00 LT

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-ZDQ

Muster: Hélicoptères Guimbal, Cabri G2

Halter: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur

Eigentümer: Swiss Helicopter AG, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur

Pilot: 1

Passagiere: 1

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)

Betriebsart: Privat

Startort: Flugplatz Gruyère (LSGT)

Ziel: Flugplatz Gruyère (LSGT)

Schäden:

Besatzung: Keine

Passagiere: Schwer verletzt

Drittpersonen: Keine

Luftfahrzeug: Schwer beschädigt

Drittschaden: Keiner

Kurzbeschreibung: Nach dem Start ging die Kontrolle des Hubschraubers um die Hochachse verloren. Der Helikopter stürzt aus einigen Metern Höhe in das Feld östlich der Piste.

Bern, 24.06.2022