



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Mettlen, Bussnang (TG), 12. März 2024, 11:40 Uhr

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-ZWC
Muster: Bell Helicopter Textron Canada Ltd., B-505
Halter: Heli Sitterdorf AG, Flugplatz, 8589 Sitterdorf
Eigentümer: Heli Sitterdorf AG, Flugplatz, 8589 Sitterdorf

Fluglehrer: Schweizerischer Staatsangehöriger

Flugschüler: Deutscher Staatsangehöriger

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules – VFR*)
Betriebsart: Schulung
Startort: Flugplatz Sitterdorf (LSZV)
Ziel: Flugplatz Sitterdorf (LSZV)

Schäden:

Besatzung: 2, leicht verletzt
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Schwer beschädigt
Drittschaden: Leichter Flurschaden durch einschlagende Rotorblätter

Kurzbeschreibung: Während des Starts auf einer Wiese kippte der Helikopter auf die rechte Seite um.

Bern, 03. Juli 2024