



## Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des folgenden Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

<b>Ereignis</b>	Brand einer Lokomotive
<b>Ereignisart</b>	Brand
<b>Ort, Datum, Zeit</b>	Zürich Altstetten (ZH), 6. Juli 2023, 16:55 Uhr
<b>Reg.-Nr.</b>	2023070602
<b>Verkehrsmittel</b>	Eisenbahn

### Beteiligte Unternehmen

<b>Eisenbahnverkehrsunternehmen</b>	SBB AG, Personenverkehr (SBB-P), Bern
<b>Infrastrukturbetreiberin</b>	SBB AG, Infrastruktur (SBB-I), Bern

<b>Beteiligte Personen</b>	Lokführer 1, Jahrgang 1966, SBB-P (indirekt beteiligt) Lokführer 2, Jahrgang 1993, SBB-P (indirekt beteiligt)
----------------------------	--

<b>Beteiligte Fahrzeuge</b>	Aus zwei Einheiten bestehende S-Bahn-Doppelstockkomposition (DPZ). Am Zugschluss die vom Brand betroffene Lokomotive Re 450 025
-----------------------------	---

### Schäden

<b>Personen</b>	Keine
<b>Verkehrsmittel</b>	Lokomotive Re 450 ausgebrannt
<b>Infrastruktur</b>	Fahrleitung beschädigt, Gleisbett verschmutzt

### Kurzbeschreibung

Bei einer S-Bahn fand in Zürich HB ein Lokführerwechsel statt. Bei der Abfahrt des Zuges stellte der in Zürich verbliebene Lokführer einen Brandgeruch fest. Er meldete dies dem Lokführer, der den Zug übernommen hatte, per Telefon. Dieser prüfte die Situation beim nächsten Halt in Zürich Altstetten und stellte einen Brandausbruch an der am Schluss eingereihten Lokomotive Re 450 fest.

Bern, 14. Juli 2023