



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Flugplatz Buttwil (LSZU), 17. Juni 2023, 16:18 Uhr

Luftfahrzeug

Immatrikulation: HB-CKU
Muster: Cessna C172
Halter: Flugschule Eichenberger AG, 5632 Buttwil
Eigentümer: Flugschule Eichenberger AG, 5632 Buttwil

Pilot: 1

Passagiere: 3

Flug:

Flugregeln: Sichtflugregeln (*Visual Flight Rules* – VFR)
Betriebsart: Privat
Startort: Flugplatz Buttwil (LSZU)
Ziel: Flugplatz Buttwil (LSZU)

Schäden:

Personen: Nicht verletzt
Luftfahrzeug: Schwer beschädigt
Drittsschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Nach dem Abheben erlitt das Flugzeug noch über der Piste einen Strömungsabriss und stürzte aus geringer Höhe ab.

Bern, 19. September 2023